

吉岡町通学路等危険箇所一覧表

明治小学校

	No.	路線名	危険箇所名	状況	対策・検討内容	実施時期（予定含）	備考
継続	1	主要地方道 前橋伊香保線	上野田十字路～小 井堤橋	現在は歩道が片側にしかないが、交通量が多く、歩道未設置側への横断は非常に危険である。	現在、事業中【渋川土木】	令和5年度～	
継続	2	主要地方道 前橋伊香保線	野田宿～上野田十 字路	現在は歩道が片側にしかなく、幅員が狭い。当該路線は交通量が多く、歩行者が歩道通行時に、車両との距離が近く危険である。	現在、事業中【渋川土木】	令和5年度～	
新規	3	町道小倉・陣場線	①南下交差点・田 中交差点・陣馬461 先 ②南下交差点	①通学路看板が色あせており、場所も目につきにくい(セイムス吉岡店向かい及び南下交差点)。通学路看板の設置希望(田中交差点)。 ②南下交差点に歩行者用信号がない。	①看板設置は難しいが対策を検討。 ②歩行者用信号の設置【渋川警察】	①検討中 ②令和7年度(完了)	
新規	4	町道三国線	第2保育園東	舗装が痛んでいる。側溝の蓋の上を歩くので歩きにくい。	①今後傷んでいる箇所については適宜舗装修繕等を行う。【吉岡町建設課】 ②学校から適宜周知、指導を行う。【吉岡町教育委員会事務局】	①未定 ②令和7年度(完了)	
新規	5	町道上八幡5号線 外2線	下八幡公会堂南西	蓋をしていない側溝が長くあり危険	該当水路は農業用で使用しており蓋がけは難しい。学校から適宜周知、指導を行う。【吉岡町教育委員会事務局】	令和7年度(完了)	

吉岡町通学路等危険箇所一覧表

駒寄小学校

	No.	路線名	危険箇所名	状況	対策・検討内容	実施時期（予定含）	備考
新規	1	町道北下・漆原線	大久保3304-2先交差点	特に朝は交通量が多い。 スピードを出している車が多い。	①外側線の引き直し【吉岡町建設課】 ②横断歩道表示引き直し【渋川警察】	①令和7年度(完了) ②未定	
新規	2	町道茶ノ木1号線外1線	駒寄幼稚園東	T字路字路で自転車が徐行しない。 幼稚園送迎時間は交通量が多い。	学校から適宜周知、指導を行う。【吉岡町教育委員会事務局】	令和7年度(完了)	
新規	3	町道駒寄台・駒寄線	大久保2424先	交差点に止まれの標識が無い。スピードを出している車が多い。	道路構造上止まれ標識設置が困難。 学校から適宜周知、指導を行う。【吉岡町教育委員会事務局】	令和7年度(完了)	
新規	4	町道頭梨子・長坂線外1線	大久保2429-4先	スピードを出している車が多く危険。	①学校から適宜周知、指導を行う。【吉岡町教育委員会事務局】 ②一時停止線及び標識の設置【渋川警察】 ③カーブミラーの設置【吉岡町総務課】	①令和7年度(完了) ②検討中 ③令和7年度(完了)	
新規	5	町道駒寄・川久保線	大久保2342-1先	十字路の見通しが悪い。 車や児童が飛び出すことがある。	①止まれ表示引き直し【渋川警察】 ②学校から適宜周知、指導を行う。【吉岡町教育委員会事務局】	①未定 ②令和7年度(完了)	

吉岡町通学路等危険箇所一覧表

吉岡中学校

	No.	路線名	危険箇所名	状況	対策・検討内容	実施時期（予定含）	備考
継続	1	主要地方道 前橋伊香保線	大久保3142-1 前橋伊香保線の歩 道	県道の歩道で、400mくらいの区間、未整備のところがある。交通量が多く生徒の通行も多いので危険を感じる。	歩道の整備【渋川土木】	令和4年度～ 令和7年度(完了)	